

<b>ME-GA SRL</b> LABORATORIO	<b>SCHEDA CARRELLO ELEVATORE</b>		NUMERO <b>36</b>
<b>CARATTERISTICHE</b>			
<b>DESCRIZIONE</b> MARCATRICE LASER	<b>MARCA</b> DP LASER	<b>MATR.</b> HR	
<b>DATA ACQUISTO:</b> 18/03/2009		10WLI SNEV23D28030201	
<b>ASSISTENZA TECNICA</b>	<b>DITTA</b> ELETTRONICA VALSERIANA SIG. BOFFELLI	<b>TEL.</b> 035 /726301 335 / 18058342 SIG. ENRICO (TECNICO)	
<b>DIMENSIONI MAX DEI PARTICOLARI LAVORATI (MM) DIAM. X ____ X ____</b>			
<b>DOCUMENTAZIONE TECNICA IN DOTAZIONE ALLA MACCHINA</b>			
<b>MANUALE D'USO + FOTOCOPIE IMPIANTO ELETTRICO</b>			

**MANUTENZIONE ORDINARIA GIORNALIERA  
A CURA DELL'OPERATORE**

**ATTENZIONE**  
**IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA o DEI DISPOSITIVI DI**  
**SICUREZZA**  
**AVVERTIRE l' Addetto alla MANUTENZIONE**

**MANUTENZIONE PERIODICA**  
**a cura dell'ADDETTO ALLA MANUTENZIONE**  
**DA REGISTRARE SULLA PARTE SEGUENTE (1)**

NR.	APPARATO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
1	SICUREZZE	Controllo Efficienza dispositivi di sicurezza	TRIMESTRALE

**ANNOTAZIONI VARIE**

*(1) Registrare negli appositi spazi gli estremi e l'esito dei controlli segnalando al Rep  
LABORATORIO eventuali DIFETTI della Macchina .*

Usare la macchina ad una temperatura tra i 18 e 35 gradi altrimenti blocco allarme (7) temp.acqua bassa o alta  
Non sostituire l'acqua internamente. Chiamare .



